

080502 Hautwiderstand Verstärker

			Conrad
Bauteile	2 Widerstände	1 Kiloohm	41 82 50 -15
	1 Einstellregler	25 Kiloohm	43 13 70 - 15
	1 Operationsverstärker	UA 741 CP	15 15 27 - 15

Test Voltmeter anschließen, die Buchsen "Haut" mit einem Testwiderstand verbinden und Spannung ablesen

Schalter	Testwiderstand			
aus	ohne	1 Megaohm	2,2 Megaohm	3,2 Megaohm
ein	< 0,01 V	< 0,01 V	< 0,01 V	< 0,01 V
	< 0,01 V	ca. 0,07 V	ca. 0,03 V	ca. 0,02 V

